

소비생활에 가치와 신뢰를 더하여 국민의 삶의 질 향상에 기여한다



## 한국소비자원



수신자 동탄복합문화센터내 실내수영장

(경유)

제목 「수영장 안전실태조사」 관련 시료 검사 결과 통보

1. 귀 시설의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리 원은 「소비자기본법」 제35조(업무), 제51조(소비자안전센터의 설치)에 의거 소비자 안전 확보 및 권익증진을 위한 조사 및 연구를 수행하고 있습니다.
3. 이의 일환으로 금번 우리 원에서 「수영장 안전실태조사」(레지오넬라·수질 중심으로)를 위하여 귀 시설에서 수거한 시료의 검사 결과를 「긴급시료수거와 자료제출 요구 등에 관한 업무규정」 제16조(조사결과의 통지)에 따라 붙임과 같이 통보합니다.

붙임. 시료수거 및 검사 결과통지서 1부. 끝.

한국소비자원  
Korea Consumer Agency

한국소비자원



대리

최주승

팀장 김병법

국장

전결 11/05

하정철

협조자

시행 생활안전팀-992 (2019.11.05.)

우 27738 충청북도 음성군 맹동면 용두로 54(두성리 600)

전화 (043)880-5833

전송 (043)880-0822

접수


/ <http://www.kca.go.kr/>

/ [jasonchoi@kca.go.kr](mailto:jasonchoi@kca.go.kr)

/ 비공개(5)

청렴! 소비자의 신뢰, 우리의 자신감입니다.

## 시료수거 및 검사 결과통지서

일시	2019.9.9.(월)		장소	동탄복합문화센터내 실내수영장				
대상자사업자	상호명	동탄복합문화센터내 실내수영장						
	주소	경기도 화성시 노작로 134						
내용	「체육시설 설치·이용에 관한 법률 시행규칙」 [별표 6]에 따른 수질 유지기준 및 결합잔류염소, 레지오넬라균 등 ○ 수영조 : 유리잔류염소, 수소이온농도, 탁도, 과망간산칼륨 소비량, 대장균군, 비소, 수은, 알루미늄, 결합잔류염소, 레지오넬라균 ○ 샤워시설 : 레지오넬라균							
결과	「체육시설 설치·이용에 관한 법률 시행규칙」 [별표 6] 기준 항목							
	대장균군	과망간산칼륨 소비량	수소이온농도	비소	수은	알루미늄	유리잔류염소	탁도
	0.0	2.0	6.9	불검출	불검출	0.04	0.68	0.55
	기타 항목							
	수영조				샤워시설			
결합잔류염소				레지오넬라균		레지오넬라균		
0.05				0		0		
조사원	소속	Korea 안전감사국 생활안전팀		직급 또는 직위	팀장			
	성명	김병법		전화번호	043-880-5831			
그 밖의 안내사항	b54f4e5f-b240-43c4-a0fd-0c9c6ec67d4d							
<p>소비자기본법 제35조제4항에 따른 조사(검사)결과를 위와 같이 통지합니다.</p> <p>2019년 11월 5일</p> <p style="text-align: right;">기관명 </p> <p style="text-align: right;">210mm×297mm(일반용지 60g/m<sup>2</sup>(제할용품))</p>								